

## Axa Assurance

📍 13 Rue Emile Legrelle 62000 Arras



### Informations sur l'accessibilité aux personnes handicapées

#### Transport et stationnement

- Transport en commun à proximité
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité

#### Entrée

- Entrée bien visible
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée sans éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 1 marche montante pour atteindre l'entrée
- Marche non sécurisée et non équipée de main courante
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap

#### Accueil et équipement

- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Pas de toilettes