

Equipement CARCO Salle non spécialisée

📍 Rue Robert Desnos 69120 Vaulx-en-Velin



Informations sur l'accessibilité aux personnes handicapées

Transport et stationnement

- Pas de transport en commun à proximité
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées

Chemin vers l'entrée

- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d'un fauteuil roulant
- Présence d'une pente importante de longueur moyenne
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin

Entrée

- L'entrée n'est pas bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée sans éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap

Accueil et équipement

- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes classiques

Commentaire

- Les lavabos sont tous en dehors des sanitaires (dans le sas). Mais il y a l'espace de rotation et la barre d'appui sont présents